

# So bringst du dein „Traumlicht“ zum Leuchten:

1



## Leeres Gefäß

Du brauchst ein leeres dekoratives Glas, z.B. ein Drahtbügelglas. Fülle das Leuchtgelee dort hinein.

## Herstellen

Gieße nun 1 Liter Wasser hinzu und schüttel oder rühre so lange, bis das Gemisch fest ist (ca. 3 Minuten).



2

3



## Fast geschafft

Jetzt kannst du dein Gefäß mit Licht aufladen.



4

5

## Losleuchten

So, nun ab ins Dunkle und staunen!

